

Réparation de chaudière De Dietrich AFC30 Modulens 0

Réparation de chaudière De Dietrich AFC30 Modulens 0

Problème rencontré

La chaudière De Dietrich AFC30 Modulens 0 rencontre un problème d'absence d'eau chaude. Ce problème est dû à une vanne fermée sur le circuit d'eau chaude, que le technicien de maintenance a oublié de réouvrir lors de sa dernière intervention. De plus, après avoir consulté l'écran de la chaudière qui affichait le message "anti cycle court", vous avez basculé en mode manuel dans l'espoir de forcer le chauffage de l'eau. Maintenant, vous avez du mal à revenir en mode AUTO et vous ne trouvez aucune information utile dans la notice de la chaudière. Dans ce document technique, nous vous expliquerons comment résoudre ce problème de vanne fermée et comment revenir au mode AUTO.

Solution proposée

Pour résoudre ce problème, suivez les étapes suivantes :

- 1. Localisez l'écran de commande de votre chaudière De Dietrich AFC30 Modulens 0.
- 2. Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal.
- 3. Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner l'option "Réglages" et appuyez sur OK pour confirmer.
- 4. Recherchez l'option "Mode de fonctionnement" dans le menu des réglages.
- 5. Sélectionnez le mode "AUTO" en utilisant les flèches de navigation et appuyez sur OK pour confirmer.
- 6. Vérifiez si le mode AUTO est désormais activé sur votre chaudière.

Assurez-vous également de remettre la vanne sur le circuit d'eau chaude dans sa position initiale, afin de permettre une circulation normale de l'eau chaude dans votre système.

Conseils supplémentaires

- Pour éviter de futurs problèmes, il est important de vérifier régulièrement l'état des vannes de votre chaudière.
- Planifiez des maintenances préventives régulières de votre chaudière pour assurer son bon fonctionnement.

En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de résoudre le problème de vanne fermée sur votre chaudière De Dietrich AFC30 Modulens 0 et de revenir au mode AUTO. Si le problème persiste ou si vous avez des difficultés supplémentaires, il est recommandé de faire appel à un professionnel qualifié pour obtenir une assistance supplémentaire.

N'oubliez pas de consulter la documentation fournie par le fabricant de la chaudière pour des instructions spécifiques à votre modèle.